

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 17  
(Г О У Н П О Я О

профессиональный  
лицей №17)

152240, Ярославская область,

г. Гаврилов-Ям, ул.

Спортивная 14

[gou.ppo.pul7@mail.ru](mailto:gou.ppo.pul7@mail.ru)

т е л е ф о н (485-34) 2-33-50,

ф а к с (485-34) 2-33-50

О К П О 02526864 О Г Р Н 1027601071740

И Н Н / К П П 7616002135/761601001

28.10.2014 № 176

н а № \_\_\_\_\_ о т \_\_\_\_\_

Главному государственному  
инспектору  
Гаврилов-Ямского района  
по пожарному надзору  
Буренину А. Н.

Уведомление  
об исполнении предписания №125\1\138.

	Описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Меры, принятые для устранения нарушения
1.	Демонтировать в складском помещении штепсельную розетку	Розетка в складском помещении демонтирована.
2.	Вынести из складского помещения спортзала аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада за пределы складского помещения	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, вынесен за пределы складского помещения.
3.	Запретить в кладовой кабинета ОБЖ совместное хранение автомобильной резины с другими материалами	Автомобильная резина кладовой кабинета ОБЖ вынесена.

Фотоотчёт прилагается.

Директор



И. Н. Чидалёва

профессиональный лицей №17)

152240, Ярославская область,

г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная 14

gou\_pro\_pul7@mail.ru

телефон (485-34) 2-33-50,

факс (485-34) 2-33-50

ОКПО 02526864 ОГРН 1027601071740

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному  
инспектору  
Гаврилов-Ямского района  
по пожарному надзору  
Буренину А. Н.

Сообщаем, что по вашему представлению от 29.10.2014 года о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, способствующих административному правонарушению в области пожарной безопасности, в ГОУ НПО ЯО проведены следующие мероприятия:

	Описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Меры, принятые для устранения нарушения
1.	Демонтировать в складском помещении штепсельную розетку	Розетка в складском помещении демонтирована.
2.	Вынести из складского помещения спортзала аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада за пределы складского помещения	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, вынесен за пределы складского помещения.
3.	Запретить в кладовой кабинета ОБЖ совместное хранение автомобильной резины с другими материалами	Автомобильная резина в кладовой кабинета ОБЖ вынесена.

Директор



И. Н. Чиряева